

**Сетевой адаптер USB
USB2100 / USB2100 white**

| Основные параметры | |
|----------------------|--|
| Параметр | Значение |
| Входное напряжение | 100 – 240В AC |
| Вилка | Евро вилка |
| Потребляемый ток | <350мА (без нагрузки) |
| Выходное напряжение | 5В ± 5% |
| Выходной ток | 2100мА (макс) |
| Защита | От перегрузки по току/мощности От короткого замыкания |
| Условия эксплуатации | От 0 до +40°C, RH 20-90% |
| Условия хранения | От -20 до +70°C, RH 90-100% |
| Наработка на отказ | > 30000ч |
| Приработка | 4ч, 25°C, 2.1А |
| EMC стандарт | CE |

Внешний вид и размеры

